

3. Būves daļas

(letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

3.1.	bēniņu pārsegumi	40
Bēniņu pārsegums ir izpildīts no saliekamiem daudzdobumu dzelzsbetona paneļiem. Esošais pārseguma siltinātājs izpildīts no keramzīta b=200 mm biezumā. Esošajām siltinātājām nav acīmredzamu defektu un mitruma pazīmju. Esošā siltinātāja un bēniņu pārseguma tehniskais stāvoklis – apmierinošs. Keramzīta siltumizolējošajā slāņa biezums neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” siltumtehniskajam aprēķinam. <i>Izeja uz jumtu caur esošām jumta lūkām. Lūkas ugunsizturība neatbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” normām. Vispārējais tehniskais stāvoklis – neapmierinošs</i>		

4. Secinājumi un rekomendācijas

4.1.	secinājumi un ieteikumi
Visas apsekotās konstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī un neprasa pastiprināšanas pasākumu veikšanu. Esošās siltināšanas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” normām un tās nepieciešams nomainīt vai ierīkot papildus siltumizolācijas kārti.	

Tehniskā apsekošana veikta 2023.gada decembrī mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris



V.Nikolajevs