


BALKONA PLĀNS-SHĒMA, M 1:50




PĀRABALKONA PLĀNS-SHĒMA, M 1:50




GRIEZUMS 3-3, M 1:50




GRIEZUMS 4-4, M 1:50
(balkona starpsiena)




GRIEZUMS 1-1, M 1:50




GRIEZUMS 2-2, M 1:50




MEZGLS D, M 1:5




d-d, M1:5




MEZGLS A, M 1:10




b-b, M 1:10




MEZGLS C, M 1:5




MEZGLS E, M 1:5




a-a, M 1:5



Mezgls "B", M 1:20



c-c, M1:5



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Esošā kļeģeļu siena 510 mm biezumā

Nesošās konstrukcijas virziens
(dz.betona panelis)

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis
2. Ārējā apdare - dekoratīvais apmetums.
3. Augstuma atzīmes dotas metros
4. Visi izmēri doti milimetros.
5. Jaunu ieliekamo detaļu (tērauda sloksne 50x6mm) stiprināt pie paneļa ar dībeļiem un pie stūreņa piemetināt.

KOMUNALPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums: Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25, Daugavpilī, gala sienu siltināšana un balkonu atjaunošana					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	2. kārta	Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25, Daugavpilī, balkonu atjaunošana .				
				Lapas saturs	Balkonas plāns-shēma. Griezumi 1-1...4-4, a-a...d-d. Mezgli A,B,C,D.				
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	24-31-001			Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs:	SIA "DMP"			1:200	-
Arh. reg.Nr.	9943							Lapas Nr.	Lapu sk.
								BK-3	