

Krustpils ev.-lut. baznīcas jumta
ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJA.



1.att. Ēkas kopskats no R puses.



2. Jumta dzegas fragments D fasādē (virs sakristejas). Skats no DA.



3.att. Dzegas fragments
(virs sakristejas daļas).
Skats no A.



4.att. Dievnama jumta
dzega ZA fasādē.



5.att. Dievnama jumta dzega DR fasādē.



6.att. Draudzes telpas kopskats uz altāra pusi.



7.att. Griesti virs altārdaļas.



8. Griestu fragments virs altārdaļas dzegas.

9.att.
Draudzes
telpas
kopskats uz
ērgeļu pusi.





10.att. Labās puses balkona pārseguma un griestu kopskats (starp pirmo un otro kolonu tuvāk altārim).



11.att. Labās puses balkona pārseguma un griestu kopskats (tuvāk ērģelēm).



12.att. Labās puses balkona dzegas fragments starp otro un trešo kolonu.



13.att. Dzega un kapitelis virs
vidējās kolonas labajā pusē.



14. Labās puses balkona griestu fragments vidusdaļā.



15. Labās puses balkona griestu fragments virs kāpnēm (zvanu torņa galā).



16. Kreisās puses balkona telpas kopskats. Skats uz altāra pusi.



17. Kreisās puses balkona telpas kopskats. Skats uz torņa pusi.



18. Bēniņu telpas kreisā puse. Kopskats.



19. Bēniņu telpas labā puse. Kopskats.



20.att. Bēniņu pārseguma fragments torņa galā labajā pusē.



21. Dūmvads bēniņu telpas labajā pusē.

22. Jumta kores daļa sakristejas galā.



23. Jumta konstrukcijas virs bojātā dzegas fragmenta DA fasādē.

